



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Das Büro für Flugunfalluntersuchungen eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Giirebad, Gemeinde Pfyn/TG, 25. August 2010, 16:45 LT

Luftfahrzeug:

Immatrikulation: HB-ZJG
Muster: Robinson R44 II
Halter: Swiss Jet AG, Postfach 303, 8058 Zürich
Eigentümer: Swiss Jet AG, Postfach 303, 8058 Zürich

Fluglehrer: Schweizer Bürger, Jahrgang 1981

Flugschüler: Schweizer Bürger, Jahrgang 1982

Flug:

Flugregeln: VFR
Flugkategorie: Schulung
Startort: Zürich-Flughafen, LSZH 15:55 LT
Ziel: Zürich-Flughafen, LSZH

Schäden:

Fluglehrer: Unverletzt
Flugschüler: Unverletzt
Drittpersonen: ---
Luftfahrzeug: Schwer beschädigt
Drittschaden: ---

Kurzbeschreibung:

Anlässlich eines Ausbildungsfluges im Hinblick auf die Prüfung für den Erwerb des Privatpilotenausweises für Helikopterpiloten (PPL (H)) wurden Notverfahren geübt. Der Fluglehrer leitete eine Übung ein, in dem er den Gasdrehgriff auf Leerlauf drehte. Im Verlaufe der Autorotation realisierten Fluglehrer und Flugschüler, dass der Motor effektiv abgestellt hatte. Bei der folgenden Autorotationslandung ohne Abfangen mit Motorhilfe beschädigte ein Hauptrotorblatt den Heckausleger.