



FLUGUNFALL-VORBERICHT

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Unfallhergang ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Das Büro für Flugunfalluntersuchungen eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Piz Nuna, Gde Ardez/GR, 21.04.2007, 14.45 LT

Luftfahrzeug 1: Motorsegler
Immatrikulation: HB-2187
Muster: Stemme S 10-V
Halter: Privat
Eigentümer: Privat

Pilot Schweizer Bürger, Jahrgang 1937

Flug:
Flugregeln: VFR
Flugkategorie: Privat
Startort: Samedan
Ziel: St. Gallen Altenrhein

Schäden:
Besatzung: Pilot tödlich verletzt
Passagiere Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Zerstört
Drittschaden: -

Luftfahrzeug 2: Motorsegler
Immatrikulation: D-KZGO
Muster: ASH 25 E
Halter: Privat
Eigentümer: Privat

Pilot Deutscher Bürger, Jahrgang 1942

Flug:

Flugregeln: VFR
Flugkategorie: Privat
Startort: Eschenlohe/D
Ziel: Eschenlohe/D

Schäden:

Besatzung: Pilot tödlich verletzt
Passagiere: 1 Passagier leicht verletzt
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Zerstört
Drittschaden: -

Kurzbeschrieb:

Die zwei Motorsegler kollidierten im Segelflug und stürzten ab. Die Besatzung des deutschen Flugzeugs sprang mit dem Fallschirm ab. Der Fallschirm des Piloten öffnete sich nicht. Der Pilot des Schweizer Flugzeugs blieb im Cockpit.