



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Das Büro für Flugunfalluntersuchungen eröffnet eine Untersuchung.

- Ort, Datum und Zeit:** Unterbärgetal, Gde. Krauchthal/BE, 19.11.2009, ca. 19:55 Uhr LT
- Luftfahrzeug:**
- Immatrikulation:** HB-XYI
 - Muster:** Schweizer Aircraft Corp. 269 C
 - Halter:** Heliswiss Schweizerische Helikopter AG, 3123 Belp
 - Eigentümer:** Heliswiss Schweizerische Helikopter AG, 3123 Belp
- Pilot 1 (Fluglehrer):** Schweizer Bürger, 1977
- Pilot 2 (Flugschüler):** Schweizer Bürger, 1968
- Passagiere:** ---
- Flug:**
- Flugregeln:** VFR
 - Flugkategorie:** Schulung
 - Startort:** Bern-Belp LSZB
 - Ziel:** Bern-Belp LSZB
- Schäden:**
- Besatzung:** Unverletzt
 - Passagiere:** ---
 - Drittpersonen:** ---
 - Luftfahrzeug:** Stark beschädigt
 - Drittschaden:** Keiner
- Kurzbeschreibung:** Die Besatzung führte einen Anflug für eine Landung im Gelände bei Nacht durch. Nach dem Einschalten des Landescheinwerfers wurde sie geblendet und verlor dabei die Kontrolle über den Helikopter. Dieser schlug hart mit den Kufen auf dem Boden auf.