



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Das Büro für Flugunfalluntersuchungen eröffnet eine Untersuchung.

- Ort, Datum und Zeit:** Weienbrunnen, Gde Hämikon/LU
21.08.2009, 18:05 LT
- Luftfahrzeug:**
- Immatriculation:** HB-XZN
 - Muster:** Robinson R22 BETA
 - Halter:** Airport Helicopter Basel, Postfach 219, 4030 Basel
 - Eigentümer:** Airport Helicopter Basel, Postfach 219, 4030 Basel
- Pilot 1 (Fluglehrer):** Schweizer Bürger, 1969
- Pilot 2 (Flugschüler):** Schweizer Bürger, 1967
- Passagiere:** Keine
- Flug:**
- Flugregeln:** VFR
 - Flugkategorie:** Schulung
 - Startort:** Beromünster LSZO
 - Ziel:** Beromünster LSZO
- Schäden:**
- Besatzung:** Unverletzt
 - Passagiere:** ---
 - Drittpersonen:** ---
 - Luftfahrzeug:** Stark beschädigt
 - Drittschaden:** Keiner
- Kurzbeschreibung:** Während einer Umkehrkurve im Übungsgelände prallt der Helikopter hart auf den Boden auf. Die rechte Landekufe wird nach oben gebogen. Der Helikopter wird im Schwebeflug gehalten und anschliessend nach Beromünster überflogen.